

Низкооборотистая пневмодрель (грубая обработка резины)

● 2500 об/мин



Низкооборотистая пневмодрель (чистовая обработка резины)

● 5000 об/мин



Низкооборотистая реверсивная пневмодрель (подготовка отверстий под грибки) - буры для расточки отверстий в металлокорде под грибок

● 500 об/мин



Высокооборотистая пневмодрель (обработка металлокорда)

● 20000 об/мин

